



Municipalità 6
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio
U.O. Organi Politici

3^A COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze, Arredo urbano, Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede degli uffici della municipalità, Proposte e pareri sulla condizione degli immobili afferenti la generalità del patrimonio pubblico insistenti sul territorio municipale, Impianti Tecnologici, Grandi opere, Impianti di illuminazione, Urbanistica, Interventi con rilevanza urbanistica, PUA, PRU

L'anno 2026, addì 15 Settembre, presso la sede della Municipalità 6 sita in via Domenico Atripaldi n. 64, si è riunita la Commissione Consiliare in oggetto. La seduta è stata convocata dal Presidente della Commissione per il giorno 15 Settembre 2026 alle ore 09:00, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6, a seguito di PEC acquisita dalla Segreteria del Consiglio con nota PG/2026/950601 del 14.09.2026, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta del 10.09.2026;
2. grave situazione di pericolo in via Fossitelli, alle spalle del Centro Commerciale Neapolis, per la presenza di tombini divelti privi di protezione: richiesta di immediato ripristino e proposte di soluzione strutturale, così come da mandato acquisito dalla Conferenza dei Capigruppo del 04.09.2026.

Presiede: Gennaro Amato

Assiste in qualità di Segretario: Antonio Olostro Cirella

Alle ore 09:20 entra il Consigliere Capasso Carlo.

Alle ore 09:30 entrano i Consiglieri Amato Gennaro, Liccardi Patrizia e Testa Carmela.

Alle ore 09:35 entra la Consigliera Sessa Emilia.

Alle ore 09:35 il Presidente Gennaro Amato procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.5 Consiglieri: Amato Gennaro; Capasso Carlo; Liccardi Patrizia; Sessa Emilia e Testa Carmela.

Il Presidente Gennaro Amato dà atto dell'avvenuta regolare e tempestiva convocazione della presente seduta ai soggetti interessati in ossequio all'art. 66 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e all'art.22 del Regolamento della Municipalità 6: si allegano in calce al presente verbale la convocazione della seduta trasmessa a mezzo PEC dal Presidente della Commissione, nonché la relativa comunicazione inviata al Presidente della Municipalità e a tutti i componenti



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

della Commissione, acquisita presso la Segreteria della Presidenza con nota PG/2026/950601 del 14.09.2026.

Il Presidente Gennaro Amato dà atto della conformità dei su indicati ordini del giorno a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento delle Municipalità del Comune di Napoli e del Regolamento della Municipalità 6 del Consiglio della Municipalità 6, giacché trattasi di questione afferente uno degli argomenti indicati nel corso della Conferenza dei Capigruppo del 04.09.2026 quale tema da approfondire nell'ambito dei lavori delle competenti Commissioni Consiliari.

Il Presidente Gennaro Amato, verificata la sussistenza del numero legale ex art. 23 del Regolamento del Consiglio della Municipalità 6, **alle ore 09:35 dichiara aperta la seduta.**

Il Presidente Gennaro Amato apre la Commissione con il primo punto all'Odg rubricato approvazione verbale seduta del 10.09.2026. Il Presidente Gennaro Amato procede quindi alla lettura del verbale della precedente seduta del 10.09.2026. Non essendovi osservazioni né richieste di modifica da parte dei Commissari presenti, il verbale viene posto in votazione ed è approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa al secondo punto all'Odg rubricato grave situazione di pericolo in via Fossitelli, alle spalle del Centro Commerciale Neapolis, per la presenza di tombini divelti privi di protezione: richiesta di immediato ripristino e proposte di soluzione strutturale. Introduce l'Odg il Presidente Gennaro Amato informando la Commissione che la convocazione odierna è motivata da un crescente numero di lamentele e segnalazioni, giunte sia informalmente sia tramite canali istituzionali, relative allo stato di via Fossitelli, nel tratto retrostante il Centro Commerciale Neapolis, dove risultano presenti tombini non solo privi delle coperture ma, in alcuni punti, anche visibilmente sprofondati rispetto al piano stradale. Il Presidente premette e precisa fin da subito che l'organo commissariale non ha il compito di stabilire le cause tecniche del dissesto, materia riservata agli uffici comunali competenti e ai gestori dei sottoservizi interessati, bensì quello di farsi carico politicamente dell'allarme diffuso tra la cittadinanza e di sollecitare con fermezza l'Amministrazione affinché intervenga senza ulteriori indugi.

All'esito dell'introduzione del Presidente Amato, si apre la discussione tra i Commissari presenti.

Prede la parola il Consigliere Carlo Capasso manifestando viva preoccupazione: sottolinea che la crescita del tratto di via Fossitelli in questione è atavico, percorso ogni giorno da un numero rilevante di veicoli, molte delle quali dirette al centro commerciale e da Tir che trasportano container, mezzi pesanti e che il rischio di incidenti per chi non si accorga per tempo dei vuoti presenti sul manto stradale è tutt'altro che remoto, specie con il favore del buio. Il Consigliere Capasso continua osservando come la vicenda, per quanto specifica, si inserisca in un problema più

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

generale di verifica periodica dello stato delle infrastrutture minori disseminate sul territorio: senza voler aprire in questa sede un dibattito tecnico, chiede che venga sollecitata una mappatura delle criticità analoghe, così da non dover intervenire sempre e solo in emergenza.

Interviene il Consigliere Generoso Olivieri richiamando sinteticamente un caso analogo già affrontato in passato dalla Municipalità, ed evidenziando come in quella circostanza una sollecitazione tempestiva da parte del Consiglio avesse prodotto un intervento in tempi ragionevoli, e augurandosi che la medesima efficacia si ripeta anche questa volta.

La Consiglieria D'Ambrosio Anna invece, pone una domanda di metodo, più che di merito: ritiene utile che venga chiarito, per le vie ordinarie, a quale soggetto competa la manutenzione — se ente comunale o gestore terzo — affinché la richiesta di intervento della Commissione sia rivolta al destinatario corretto e non si disperda in rimpalli di responsabilità. Inoltre, sottolinea la pericolosità della strada in prossimità della curva, in direzione Auchan ci sono due dislivelli che portano gli automobilisti a spostarsi nell'altra carreggiata e non essendoci viabilità si rischiano gravi incidenti.

Infine, prende la parola il Consigliere Salvatore Palantra proponendo che la richiesta della Commissione non si limiti al mero ripristino delle coperture mancanti, ma comprenda anche l'adozione di misure immediate di cautela — quali transennamento e segnalazione visiva dei punti più critici — nelle more dell'intervento risolutivo, oltre a una valutazione più ampia sulla necessità di rifare il tratto di sottofondo interessato dagli sprofondamenti. In particolare sottolinea che il tratto viario è particolarmente ingolfato dal flusso continuo dovuto anche dalla presenza del centro commerciale.

Il Presidente Amato, a sintesi degli interventi dei Commissari, rileva come dai contributi offerti sia sostanzialmente emersa una posizione condivisa da tutti i presenti: la gravità della situazione non è in discussione e la Commissione ha il dovere di tradurre questa preoccupazione in un atto formale, da sottoporre tempestivamente all'Aula consiliare. La Commissione concorda di non limitare l'intervento alla semplice sostituzione dei chiusini, ma di verificare anche lo stato della pavimentazione e dell'eventuale struttura sottostante, al fine di individuare le cause degli sprofondamenti e prevenire il ripetersi delle criticità. Nessun Consigliere chiede ulteriormente la parola; il Presidente constata quindi la convergenza generale sulla proposta di procedere alla stesura di un atto di indirizzo.

Al termine del confronto, **la Commissione delibera all'unanimità dei presenti quanto segue:**

- di qualificare come grave e non ulteriormente rinviabile la situazione segnalata in via Fossitelli, alle spalle del Centro Commerciale Neapolis;
- di incaricare il Presidente della predisposizione di un atto di indirizzo da presentare al Consiglio della Municipalità VI, volto a impegnare la Giunta e gli uffici competenti sia al



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

ripristino immediato delle condizioni minime di sicurezza sia all'individuazione di una soluzione strutturale definitiva;

– di chiedere che l'Amministrazione, una volta attivata, comunichi alla Commissione i tempi e le modalità dell'intervento programmato.

A sintesi della discussione, **la Commissione procede nel redigere:**

- **relazione a corredo dell'atto di indirizzo;**

- **atto di indirizzo avente per oggetto “Criticità e condizioni di sicurezza della sede stradale in Traversa Fossitelli, quartiere Ponticelli – Tombini divelti, disallineati e sprofondati – Necessità di intervento urgente e di un piano di ripristino.”;**

che si allegano in calce al presente verbale e che ne costituiscono parte integrante.

Alle ore 09:55 entra il Consigliere Olivieri Generoso.

Alle ore 10:00 entrano i Consiglieri Ferone Domenico, Grieco Antonio e Simonetti Daniele.

Alle ore 10:05 entra la Consigliera D'Ambrosio Anna.

Alle ore 10:10 entra il Consigliere Palantra Salvatore.

Alle ore 10:15 entra la Consigliera Sannino Alessandra.

Al termine della seduta alle ore 10:55 il Presidente Gennaro Amato procede all'appello nominale, all'esito del quale risultano presenti n.12 Consiglieri: Amato Gennaro; Capasso Carlo; D'Ambrosio Anna; Ferone Domenico; Grieco Antonio; Liccardi Patrizia; Olivieri Generoso; Palantra Salvatore; Sannino Alessandra; Sessa Emilia; Simonetti Daniele e Testa Carmela.

Il Presidente Gennaro Amato **alle ore 10:55 dichiara sciolta la seduta.**

Il Presidente Gennaro Amato attesta la sussistenza e la permanenza del quorum strutturale per l'intera durata della presente seduta della Commissione Consiliare.

Risultano assenti i Consiglieri De Micco Sabino, La Monica Salvatore e Marzatico Stefano.

E' verbale.

Il Segretario della Commissione
Antonio Olostro Cirella

Il Presidente della Commissione
Gennaro Amato



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

MUNICIPALITÀ 6 – BARRA, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, PONTICELLI

III COMMISSIONE CONSILIARE "LAVORI PUBBLICI"

ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto: Criticità e condizioni di sicurezza della sede stradale in Traversa Fossitelli, quartiere Ponticelli – Tombini divelti, disallineati e sprofondati – Necessità di intervento urgente e di un piano di ripristino

Premesso che

la Traversa Fossitelli ricade nel territorio della **Municipalità 6 – Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio**;

nel tratto stradale oggetto della presente iniziativa sono state rilevate **significative criticità relative alla presenza di tombini e chiusini**, alcuni dei quali risultano divelti, disallineati rispetto al piano viabile e/o sprofondati rispetto alla quota della carreggiata;

tali condizioni determinano la presenza di **dislivelli, avvallamenti e potenziali ostacoli sulla sede stradale**, suscettibili di costituire pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

la problematica assume particolare rilevanza per gli utenti più vulnerabili della strada, quali **pedoni, ciclisti e conducenti di motocicli**, per i quali anche modesti dislivelli o cedimenti della pavimentazione possono determinare situazioni di pericolo;

Considerato che

l'art. 14 del **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada**, pone in capo agli enti proprietari delle strade obblighi connessi alla gestione, manutenzione e controllo delle strade e delle loro pertinenze, nonché all'adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione;

il **D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495**, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, disciplina, tra l'altro, gli elementi e le condizioni funzionali della sede stradale e della relativa segnalazione;

l'art. 107 del **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL** attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza;

l'art. 1 della **Legge 7 agosto 1990, n. 241** stabilisce che l'attività amministrativa deve essere improntata, tra l'altro, ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

l'art. 2 della medesima legge prevede il dovere della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso nei casi previsti dalla legge;

la situazione descritta richiede pertanto una **verifica tecnica puntuale**, anche al fine di individuare l'ente, ufficio, società o gestore del sottoservizio cui compete la manutenzione dei singoli manufatti;

Rilevato che

non appare sufficiente procedere alla mera sostituzione dei chiusini eventualmente danneggiati, essendo necessario verificare preliminarmente le **cause degli sprofondamenti e dei disallineamenti**, lo stato della pavimentazione circostante, l'eventuale presenza di cedimenti del sottofondo e le condizioni delle strutture sottostanti;

un intervento non adeguatamente preceduto da una verifica delle cause potrebbe infatti risultare meramente temporaneo e non risolutivo;

risulta pertanto necessario adottare un approccio coordinato tra gli uffici comunali competenti, la Municipalità e, ove necessario, i soggetti gestori delle reti e dei sottoservizi interessati;

Ritenuto

che la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione impongano di intervenire con tempestività sulle situazioni di potenziale pericolo presenti sulla sede stradale;

che debba essere garantita una corretta individuazione delle competenze manutentive, evitando che eventuali sovrapposizioni tra ente proprietario della strada e gestori dei sottoservizi determinino ritardi nell'eliminazione delle condizioni di rischio;

che sia opportuno assicurare alla Commissione e agli organi della Municipalità un riscontro formale sugli esiti delle verifiche e sulle conseguenti attività manutentive;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LA COMMISSIONE ESPRIME INDIRIZZO

al **Presidente della Municipalità 6**, alla **Direzione della Municipalità 6** e all'ufficio tecnico municipale competenti affinché venga posta in essere ogni attività necessaria e urgente finalizzata alla risoluzione delle criticità presenti in **Traversa Fossitelli, nel quartiere Ponticelli**.

A tal fine, si chiede:

1. di disporre, con la massima urgenza, un **sopralluogo tecnico** lungo Traversa Fossitelli, volto a censire puntualmente tutti i tombini e i chiusini che presentano condizioni di divelto, disallineamento, cedimento o sprofondamento;
2. di predisporre, ove necessario, **immediati interventi provvisori di messa in sicurezza**, mediante idonea segnalazione, delimitazione o protezione dei punti che presentino un concreto pericolo per la circolazione;



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

3. di provvedere al **ripristino definitivo della sede stradale**, comprendente, ove necessario, la messa in quota, il riallineamento, la sostituzione o il fissaggio dei chiusini e il ripristino della pavimentazione circostante;
4. di verificare, per ciascun manufatto, la **titolarità e competenza manutentiva**, individuando l'eventuale gestore del sottoservizio interessato e attivando formalmente quest'ultimo qualora l'intervento non rientri nella competenza diretta dell'Amministrazione comunale;
5. di verificare le eventuali **cause dei cedimenti e degli sprofondamenti**, accertando se siano riconducibili a problematiche della pavimentazione, del sottofondo, della rete sottostante, a precedenti lavori o ad altre cause tecniche;
6. di acquisire e mettere a disposizione della Commissione una **relazione tecnica conclusiva**, corredata, ove possibile, da documentazione fotografica, nella quale siano indicati:
 - i punti interessati dalle criticità;
 - la natura dei problemi riscontrati;
 - il soggetto competente alla manutenzione;
 - gli interventi necessari;
 - l'eventuale carattere di urgenza;
 - le modalità e i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori;
7. di trasmettere agli organi competenti copia del presente Atto di indirizzo affinché ne sia assicurato il seguito amministrativo e tecnico;
8. di fornire alla Commissione un **riscontro scritto sull'esito del sopralluogo e sulle attività intraprese entro un termine congruo**, indicando, ove già disponibile, il cronoprogramma degli interventi.

La Commissione, pertanto, chiede formalmente al Presidente della Municipalità 6 e agli uffici competenti di attivare con urgenza le procedure necessarie per il sopralluogo, la messa in sicurezza e il successivo ripristino dei tombini e della sede stradale di Traversa Fossitelli, assicurando la tempestiva eliminazione delle condizioni di potenziale pericolo e trasmettendo alla Commissione un riscontro formale sugli interventi programmati e sui relativi tempi di esecuzione.

La Commissione chiede altresì che, **qualora dalle verifiche emerga la competenza di soggetti terzi o gestori di sottoservizi, gli stessi siano formalmente interessati senza ritardo**, affinché la situazione di pericolo venga comunque rimossa e sia garantita la sicurezza degli utenti della strada.

Si dispone la trasmissione del presente Atto di indirizzo:

- al Presidente della Municipalità 6;
- alla Direzione della Municipalità 6;



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

- all'ufficio tecnico municipale competenti in materia di viabilità e manutenzione stradale;
- al Servizio Polizia Locale territorialmente competente;
- agli eventuali enti/società gestori dei sottoservizi interessati.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ VI – BARRA – PONTICELLI – SAN GIOVANNI A TEDUCCIO
3ª Commissione Consiliare Permanente – Lavori Pubblici
RELAZIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Oggetto: Criticità e condizioni di sicurezza della sede stradale in Traversa Fossitelli, quartiere Ponticelli – Tombini divelti, disallineati e sprofondati – Necessità di intervento urgente e di un piano di ripristino

La Commissione, nell'ambito dell'attività istituzionale di ascolto del territorio, di verifica delle criticità presenti nella Municipalità 6 e di impulso all'azione amministrativa, ha posto all'attenzione della seduta la situazione di **grave degrado e potenziale pericolo riscontrata in Traversa Fossitelli, nel quartiere Ponticelli**, con particolare riferimento alle condizioni dei tombini e dei chiusini presenti lungo la sede stradale.

La problematica evidenziata non può essere considerata una semplice questione di decoro urbano o di ordinaria manutenzione. **La presenza di tombini divelti, disallineati e sprofondati rispetto al piano stradale rappresenta una criticità direttamente connessa alla sicurezza della circolazione e alla tutela della pubblica incolumità.**

La Commissione ritiene doveroso sottolineare come una strada pubblica non possa presentare, senza un adeguato intervento, **ostacoli, cedimenti, dislivelli e manufatti sconnessi tali da esporre quotidianamente cittadini e automobilisti a condizioni di rischio.**

La situazione assume particolare rilievo per **pedoni, persone con disabilità, ciclisti e motociclisti**, categorie che possono essere maggiormente penalizzate dalla presenza di improvvisi dislivelli e irregolarità della pavimentazione. Non meno rilevanti sono i possibili danni ai veicoli e il progressivo deterioramento della carreggiata, soprattutto in presenza di precipitazioni atmosferiche. La Commissione ritiene pertanto che **non sia più sufficiente una logica di intervento a posteriori**, limitata alla risoluzione delle singole segnalazioni che di volta in volta vengono rappresentate dai cittadini.

È necessario, al contrario, passare ad una **politica di manutenzione programmata e preventiva**, capace di individuare le criticità prima che esse si trasformino in situazioni di effettivo pericolo o, peggio ancora, in incidenti.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

In tale prospettiva, il problema di Traversa Fossitelli diventa emblematico di una più ampia esigenza: **garantire ai quartieri della Municipalità 6 lo stesso livello di attenzione, manutenzione e sicurezza che deve essere assicurato in ogni parte della città.**

La Commissione richiama, a tale riguardo, i principi e gli obblighi derivanti dal **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada**, con particolare riferimento agli obblighi degli enti proprietari delle strade in materia di manutenzione, gestione e controllo delle infrastrutture viarie e delle relative pertinenze.

Vengono altresì richiamati il **D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495**, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, il **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL**, in materia di organizzazione e competenze degli enti locali, nonché i principi di **efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza** dell'azione amministrativa sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla luce di tali principi, la Commissione ritiene che **la sicurezza della strada non possa essere subordinata alla disponibilità di una successiva segnalazione o all'emergere di un danno più grave.**

La presenza di manufatti sprofondati o disallineati impone innanzitutto una verifica tecnica, finalizzata a comprendere se il problema riguardi esclusivamente il chiusino oppure se sia riconducibile a **cedimenti della pavimentazione, del sottofondo o delle strutture e reti sottostanti.**

È infatti evidente che una semplice sostituzione del chiusino, laddove permangano le cause del cedimento, rischierebbe di produrre **un intervento temporaneo e non risolutivo**, con conseguente necessità di ulteriori lavori e dispendio di risorse pubbliche.

La Commissione ritiene quindi indispensabile che venga effettuato un **censimento puntuale dei manufatti presenti lungo Traversa Fossitelli**, individuando per ciascuno di essi lo stato di conservazione, la natura della criticità e il soggetto responsabile della relativa manutenzione.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'individuazione dei **gestori dei sottoservizi**, qualora i manufatti risultino collegati a reti di loro competenza.

Tale circostanza, tuttavia, **non può diventare motivo di ritardo nell'eliminazione delle condizioni di pericolo.** Gli uffici competenti dovranno pertanto attivare tempestivamente i soggetti interessati, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze, assicurando nel frattempo le necessarie misure di messa in sicurezza.

La Commissione ritiene inoltre necessario che, nei punti maggiormente critici, vengano adottate **immediate misure provvisorie di sicurezza**, nelle more della realizzazione degli interventi definitivi.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Non è infatti accettabile che una situazione di potenziale pericolo, una volta individuata e formalmente rappresentata agli organi competenti, **rimanga priva di una risposta amministrativa concreta e verificabile.**

L'impegno della Commissione

Alla luce delle criticità esaminate, la Commissione intende assumere una posizione chiara: **la questione di Traversa Fossitelli deve essere affrontata con un intervento concreto, tempestivo e risolutivo.**

Per tale ragione, la Commissione ritiene necessario impegnare l'Amministrazione affinché:

- venga effettuato **un sopralluogo tecnico urgente** lungo l'intera Traversa Fossitelli;
- vengano **mappati e fotografati i tombini e i chiusini maggiormente deteriorati o sprofondati**;
- venga accertata **la titolarità dei singoli manufatti e dei relativi sottoservizi**;
- siano adottate immediatamente, ove necessarie, **misure provvisorie di messa in sicurezza**;
- venga predisposto un **intervento definitivo di ripristino della sede stradale**, comprensivo della sistemazione del sottofondo laddove necessario;
- siano coinvolti senza ritardo gli eventuali **gestori dei sottoservizi**;
- venga definito un **cronoprogramma degli interventi**, con indicazione delle priorità e dei tempi previsti;
- venga trasmesso alla Commissione un **riscontro scritto e documentato** sugli esiti del sopralluogo e sulle attività effettivamente avviate.

La Commissione ritiene che l'attenzione dell'Amministrazione debba concentrarsi non soltanto sull'eliminazione dell'emergenza, ma anche sulla **prevenzione del ripetersi delle medesime criticità**, attraverso una più efficace programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità municipale.

Conclusioni

La vicenda di Traversa Fossitelli rappresenta, per la Commissione, **un tema di sicurezza prima ancora che di manutenzione.**

Garantire strade sicure, percorribili e adeguatamente mantenute significa tutelare concretamente la qualità della vita dei cittadini e riaffermare il principio secondo cui **ogni quartiere della città deve poter contare sulla medesima attenzione da parte dell'Amministrazione.**

La Commissione ritiene pertanto che non sia più rinviabile un intervento e chiede che alla presente relazione venga dato **seguito amministrativo concreto**, evitando che la segnalazione rimanga confinata nell'ambito di una mera presa d'atto.

Si chiede formalmente al Presidente della Municipalità 6, alla Direzione della Municipalità e agli uffici comunali competenti di disporre con urgenza il sopralluogo tecnico in Traversa

La presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo su cui sono state apposte le firme olografe del Presidente della Commissione e del Segretario verbalizzante, e materialmente in possesso della Segreteria del Consiglio della Municipalità 6



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

U.O. Organi Politici

Fossitelli e di attivare tutte le procedure necessarie alla messa in sicurezza e al definitivo ripristino dei tombini, dei chiusini e della sede stradale, trasmettendo alla Commissione, entro un termine definito, una relazione sugli interventi necessari, sui soggetti competenti e sul relativo cronoprogramma.

La Commissione si riserva di monitorare direttamente l'attuazione degli interventi richiesti e di riportare l'argomento all'ordine dei lavori qualora non pervenga un riscontro concreto nei tempi indicati.

La sicurezza dei cittadini non può essere oggetto di rinvii: una criticità conosciuta deve tradursi in un intervento amministrativo certo, tempestivo e verificabile.