



- LEGENDA DELLE TIPOLOGIE DI DEGRADO
- MACCHIA
  - CROSTE NERE
  - ESFOLIAZIONE
  - DISGREGIAZIONE
  - EROSIONE
  - ALVEOLIZZAZIONE
  - FRATTURAZIONE / FESSURAZIONE
  - MANCANZA
  - RIGONFIAMENTO E DISTACCO
  - PATINA BIOLOGICA
  - MACCHIA DI UMIDITÀ
  - EFFLORESCENZA SALINA
  - PRESENZA DI VEGETAZIONE
  - GRAFFITI VANDALICI
  - STUCCATURE CEMENTIZIE
  - DEPOSITO SUPERFICIALE DIFFUSO SU TUTTE LE SUPERFICI



**COMUNE DI NAPOLI**

Servizio Valorizzazione della Città Storica

Progetto Esecutivo di messa in sicurezza e di Restauro delle Facciate della Galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente muro di sostegno di via Cesario Console

**PROGETTAZIONE**

STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - (Capogruppo)-Arch. Giancarlo Battista  
Prof. Ing. Mario Rosario Migliore  
Dott. Geol. Fabio De Vincenzi  
R.O.M.A. Consorzio  
Arch. Angelo Piccolo

RUP: Arch. Claudia Maella

DIRETTORE: Arch. Fabio Vittoria

Codice Elaborato  
**ESE\_RI\_D\_02**

Titolo  
**RILIEVO DEL DEGRADO FRONTE VIA ARCOLEO - assi A-B pianta E-E; sez. F-F; sez. B-B'**

Scala  
1:50

Data  
15 | 05 | 2019