



KEYPLAN

12345678910111213141516171819202122232425

LEGENDA

CROSTE NERE

DEPOSITO SUPERFICIALE COERENTE

ESFOLIAZIONE

DISGREGAZIONE

EROSIONE

ALVEOLIZZAZIONE

FRATTURAZIONE / FESSURAZIONE

MANCANZA

RIGONFIAMENTO E DISTACCO

PATINA BIOLOGICA

MACCHIA DI UMIDITÀ

EFFLORESCENZA SALINA

PRESENZA DI VEGETAZIONE

GRAFFITI VANDALICI

STUCCATURE CEMENTIZIE

CARBONATAZIONE DEI FERRI

COMUNE DI NAPOLI

Servizio Valorizzazione della Città Storica

Progetto Esecutivo di messa in sicurezza e di Restauro delle Facciate della Galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente muro di sostegno di via Cesario Console

PROGETTAZIONE

STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - (Capogruppo)-Arch. Giancarlo Battista

RUP: Arch. Claudia Mellela

DIRIGENTE: Arch. Fabio Vittoria

Contatti: STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - 0810681441 - studiobattistaas@iscali.it

Codice Elaborato

ESE_RI_D_03

Titolo

RILIEVO DEL DEGRADO, FRONTE VIA ACTON - planimetria dei giardini superiori

Scala

1:100

Data

15 | 05 | 2019