



KEYPLAN

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

LEGENDA

- CROSTE NERE
- DEPOSITO SUPERFICIALE COERENTE
- ESFOLIAZIONE
- DISGREGIAZIONE
- EROSIONE
- ALVEOLIZZAZIONE
- FRATTURAZIONE / FESSURAZIONE
- MANCANZA
- RIGONFIAMENTO E DISTACCO
- PATINA BIOLOGICA
- MACCHIA DI UMIDITÀ
- EFFLORESCENZA SALINA
- PRESENZA DI VEGETAZIONE
- GRAFFITI VANDALICI
- STUCCATURE CEMENTIZIE
- CARBONATAZIONE DEI FERRI

COMUNE DI NAPOLI

Progetto Esecutivo di messa in sicurezza e di Restauro delle Facciate della Galleria della Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e adiacente muro di sostegno di via Cesario Console

Servizio Valorizzazione della Città Storica

RUP: Arch. Claudia Mellella

DIRIGENTE: Arch. Fabio Vittoria

Contatti: STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - 0810681441 - studiobattistaassociati@iscali.it

Progettazione

STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - (Capogruppo): Arch. Giancarlo Battista

Prof. Ing. Mario Rosario Migliore

Dott. Geol. Fabio De Vincentiis

R.O.M.A. Consorzio

Arch. Angelo Piccolo

Codice Elaborato: ESE_RI_D_07

Titolo: RILIEVO DEL DEGRADO FRONTE VIA ACTON - prospetto assi 25-1

Scala: 1:50

Data: 15 | 05 | 2019