

## **PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3**

### **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI N. 2 EDIFICI AD USO SCOLASTICO – PLESSO PIANTEDOSI E PLESSO NAZARIO SAURO**

**PROTOS CHECK SRL**

**INVITALIA AQ1 – LOTTO 6 - PAT\_2 – CLUSTER 3 NAPOLI**

Fase progettuale: PROGETTO ESECUTIVO

### **VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

### **RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA**

I risultati del presente rapporto sono relativi ai soli elaborati inerenti la sicurezza e la cantierizzazione delle opere oggetto di ispezione come definito contrattualmente.

Relazione Tecnica M 7.2.4 Rev. 3

---

#### **Protos Check Srl**





Società soggetta alla direzione e coordinamento di Protos SpA

##### **Roma**

Via Livenza 3, 00198  
T. 06 8440891 - F. 06 85352269  
C.F. / P.IVA 12425561003

##### **Milano**

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T. 02 67074380 - F. 02 66986215  
E. [protos@protos-spa.it](mailto:protos@protos-spa.it)

data/date	redatto/drawn	verificato/checked	approvato/approved
	Redatto dal Gruppo di Ispezione	Verificato Coordinatore/assistente al Coordinatore	Approvato Responsabile Tecnico
03/11/2023	Ing. Luca Cassiani Ing. Daniele Crobeddu	Ing. Fabio Vallati	Ing. Fabio Vallati
	 		

**Codice commessa/job code**

836/23

**Ns. Riferimento/our reference**

21487/23

**Metodi e Procedure di Ispezione**

P 7.2 secondo metodologie interne

## Protos Check Srl

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Protos SpA

### Roma

Via Livenza 3, 00198  
T. 06 8440891 - F. 06 85352269  
C.F. / P.IVA 12425561003

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T. 02 67074380 - F. 02 66986215  
E. [protos@protos-spa.it](mailto:protos@protos-spa.it)

## SOMMARIO


<b>1.</b>	<b>INQUADRAMENTO GENERALE</b>	<b>4</b>
1.1	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	4
1.2	ANALISI DELLA CANTIERIZZAZIONE	4
<b>2.</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>5</b>

## 1. INQUADRAMENTO GENERALE

### 1.1 Descrizione dell'intervento

Il progetto riguarda la scuola primaria Nazario Sauro dell'Istituto Comprensivo n. 61 Sauro Errico Pascoli, situato lungo la traversa Maglione del quartiere Secondigliano, Napoli.

Il complesso è costituito da 3 corpi denominati: quello centrale dedicato alla palestra, quelli laterali alle attività scolastiche. Sotto una rappresentazione planimetrica dell'area.



Allo stato, e sulla base della documentazione di progetto ricevuta, l'intervento prevede la totale demolizione e ricostruzione dei 2 corpi di fabbrica laterali, mentre quello centrale (palestra) è escluso dall'appalto.

### 1.2 Analisi della cantierizzazione

Il § 7 della relazione tecnica ricevuta (rif. file PNS-PE-SC-RT-01-1) descrive l'organizzazione del cantiere individuando: un accesso dedicato, un percorso pedonale e carrabile, le aree di stoccaggio. È altresì prevista l'installazione di 2 gru a torre.

Sono indicate 2 distinte fasi:

- **Fase 1:** relativa alle opere di demolizione degli edifici presenti nell'area.
- **Fase 2:** relativa alle opere di nuova costruzione.

Sono previste apposite aree per il posizionamento dei baraccamenti per la direzione cantiere e la direzione dei lavori, per i locali spogliatoio, di riposo e refezione (come da D.Lgs 81/08).

## **2. CONCLUSIONI**

Si premette che le lavorazioni risultano incompatibili con il regolare e pieno svolgimento dell'attività scolastica. Su questo tema, la documentazione esaminata non evidenzia la circostanza che la strutturazione delle fasi di lavoro e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche sia frutto di confronto e condivisione con la dirigenza scolastica.

In conclusione, sul presupposto che le fasi di lavoro siano state condivise con la dirigenza scolastica, sulla base della documentazione analizzata e in relazione agli interventi previsti in progetto, si ritiene che l'impianto della cantierizzazione sia nel complesso coerente con le attività dell'appalto.